


小浜土木災害BIG3 位置図




【参考】台風21,22号災害 気象状況 ~世久見観測所~

【雨量】




【参考】台風21,22号災害 気象状況 ~堀越観測所~

【雨量】



発表内容

主な発表内容



災害の発生から応急工事完成まで

概要

工事名:道路災害復旧工事29災159号

路線名:一般国道162号

地 係:おおい町名田庄納田終

被災原因:地下水位上昇による崩壊


查定決定額:212,048千円

主な復旧工法:崩土撤去、重力式擁壁、簡易吹付法枠

被災時(近景)









災害箇所と迂回路



被災前後写真



被災前後写真



崩壊土砂拡大写真



応急工事横断図



応急工事の流れ

10/31 16:30~21:00 ①崩土撤去



11/1 16:00~23:00



11/2 9:00~13:00



②仮設道路部掘削



10/31 21:00~11/1 3:50

③仮設道路舗装



11/1 9:30~16:00





11/2 14:00

災害発生から約3日間(50時間)で全面通行止め解除

経験したこと、感じたこと

・ドローンの重要性





・ 写真管理方法の共有

- 20171101_0時30分(定時報告⑤窪田主事)
- 20171101 1時30分(定時報告⑥窪田主事)
- 20171101_2時00分(定時報告⑦宝里主事)
- 20171101_2時30分(定時報告®宝里主事)
- 20171101_3時30分(定時報告⑨宝里主事)
- ▶ 20171101_4時30分(定時報告②宝里主事)
- 20171101_10000 (2014CGSET#
- **20171101_5時00分(定時報告の経岩主事)**
- 20171101_5時40分(橋本課長→所長両次長報告)う回路掘削完了
- 20171101_6時20分(定時報告②経岩主事)

おおい町佐畑の災害について ~概要~

概要

工事名:道路災害復旧工事29災151号

路 線 名:主要地方道 坂本高浜線

地 係:おおい町佐畑

被災原因:地下水位上昇による崩壊

査 定 額:134,169千円

復旧工法:アンカーエ、吹付枠工

簡易吹付法枠工、植生基材吹付工

日雨量:350mm/24h







おおい町佐畑の災害について ~被災写真~



おおい町佐畑の災害について ~応急工事~

応急工事前



応急工事後




◆実施内容

崩土撤去 → 倒木撤去 → 大型土のうの設置 → 仮設防護柵の設置 → 仮設道路の設置 → 片側交互通行で開放

◆通行止解除までの期間

10月23日~11月9日(18日間)

おおい町佐畑の災害について ~現地調査~





◆実施内容

調査ボーリング 3箇所

地表伸縮計 2箇所


パイプ歪計 2箇所

地下水位計 2箇所

 \downarrow

残留土塊を監視

おおい町佐畑の災害について ~事前協議1~




おおい町佐畑の災害について ~事前協議2~

- ◆事前協議結果
- 1. 地すべり災と考えて査定を受けない場合 地すべり災ではないと分かった後に、そこから過年災で道路災とし て申請することはできない
- 2. **道路災として崩壊跡まで**の範囲で査定を受ける場合 地すべり災に切り替えることができる
- 3. 道路災として亀裂までの範囲で査定を受ける場合地すべり災に切り替えることができない
- 4. 崩壊跡から亀裂までの範囲の対策は予防保全になるため、 その費用は県費対応になる可能性が非常に高い



道路災として亀裂までの範囲で査定を受けて 法面全体を対策する

おおい町佐畑の災害について ~査定~



小浜市田島の災害について ~概要~

概要

工事名:道路災害復旧工事29災147号

路線名:一般県道 田烏公園線

地 係:小浜市 田烏

被災原因:地下水位の上昇による崩壊

查定決定額:220,653千円

復旧工法:切土工、簡易吹付法枠工、植生工

日雨量:213mm/24h

被災時(近景)





被災時(遠景)



小浜市田島の災害について ~査定準備~

現地査定のために準備したもの

- 〇 手持ちの説明資料
 - •気象概要、被災概要
 - ・写真(被災前、被災後、応急対応後、ドローンによる空撮写真)
 - ・崩壊機構の資料
 - •応急工事の内容説明資料
 - •工法選定の根拠、工法説明資料
 - ・土砂搬出先の資料ニントで一査定準備で
- 〇 査定のための測点杭等
 - ・現地に青色の木杭を設置(測点)
 - ・起終点に旗を設置

小浜市田島の災害について ~被害概要~



小浜市田島の災害について ~現場写真~

被 災 前 (起点側)



被 災 前 (終点側)

被災前状況(終点→起点No.4+4.7付近)



被 災 後 (起点側)




被 災 後 (終点側)




小浜市田島の災害について ~崩壊機構①~

〇被災メカニズム



小浜市田島の災害について ~崩壊機構②~

〇地質調査結果 ~今後予想される崩壊~



強風化層 130 125 P波速度 120 115 110 1.4 1.0 0.8 0.6 弾性波探査結果


ボーリングコア状況

小浜市田鳥の災害について ~工法説明~


〇切土勾配について

重要な道路,河川,人家等に重大な影響を与える箇所	P • Fs=1.20
上記以外,主要地方道,一般県道	P • Fs=1.15
上記以外,市町村道	P • Fs=1.12
応急工事	P • Fs=1.05

区分	対策後の 安全率F	必要抑止力 Pr(kN/m)
1:0.8切土後の地形	1.069 (OUT)	175.2
1:0.9切土後の地形	1.151 (OK)	-2.3
1:1.0切土後の地形	1.263 (OK)	-173.3




小浜市田島の災害について ~工法選定~



小浜市田鳥の災害について ~査定図面~

標準横断図



災害査定を経て学んだこと

初めての災害査定で学んだこと

- → 準備期間は短期間であるが、念入りな準備が必要である
- 工事全体から視ると小さなものであるが、細かいチェックが必要 ・側溝や舗装復旧の範囲、延長、断面など
- 他の課との連携を大切にする。
 - ・他の課でも災害査定を受けているため、復旧工法の選定、設計条件、目論見書の作成において、情報共有を十分に図る必要がある。
- 〇 施工承諾の必要性について
 - ・しっかりと書面でもらう必要がある。

平成30年6月8日 技術発表会

ご清聴ありがとうございました。